

# UMV Handlingsplan

<b>Dato</b>	14/04-2010, arbejdsmiljøgruppe og undervisningsrepræsentant.
<b>Problem</b>	Undervisningslokaler: sidekomfort, lysforhold, luftforhold, computerel, tavler.
<b>Gener</b>	
<b>Berørte</b>	Alle.
<b>Løsning</b>	Renovering af undervisningslokaler. Justering af tavler i G31, G32, G33, D01.
<b>Start</b>	Er i gang.
<b>Aktionstager</b>	Institutleder, Driftsinspektør.
<b>Økonomi</b>	
<b>Ansvarlig</b>	Institutleder
<b>Gennemført</b>	Kontrolleres senest 14/04-2011.
<b>Kommentarer</b>	